LEADER ENVIRONMENT

의회
건축물 석면조사 결과 보고서

◎ 2013. 10. 30

주소 경북 영주시 영주동 19-1
(경북 영주시 광복로 65)

㈜리더환경 경북 경산시 하양읍 하양로 13-13 대구가톨릭대학교 창업보육센터 102호 (712-702)
TEL. 053-856-0123 FAX. 053-856-0126

제 출 문

영주시 귀중

본 보고서를 석면안전관리법 제 21조에 의거 "**의회**"의 건축물 석면조사에 관한 최종 결과 보고서로 제출합니다.

조사 일시	2013년 07월 09일~2013년 10월 30일
조사 대상(주소)	경북 영주시 영주동 19-1
조사 범위	의회 전체 (조사면적 - 2216.86 ㎡)
분석 기간	2013년 10월 02일
조사 기관	(주)리더환경 (석면조사기관지정 제2012-120001호)
보고서 작성일	2013년 10월 30일

구분	성명	자격종목 및 등급	자격증번호	조사자 수료증번호
조사자	김정혁	조사자교육수료	-	2012-57-7
분석자	김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	2011-36-13

2013. 10. 30

경북 경산시 하양읍 하양로 13-13번지 712-702
대구가톨릭대학교 창업보육센터 102호
주 식 회 사 리 더 환 경
대표이사 안 호 기 인



목 차

Ⅰ. 개 요 ····· 01
1. 1. 석면조사 목적 ····· 01
1. 2. 석면조사의 법적 근거 ····· 01
1. 3. 석면조사 대상 및 범위 ····· 03

Ⅱ. 석면 조사 및 분석 방법 ····· 05
2. 1. 석면조사 방법 ····· 05
2. 2. 동일물질구역 요약 ····· 06
2. 3. 석면의심물질 조사 및 시료채취 수 결정 ····· 08
2. 4. 석면분석 방법 ····· 11

Ⅲ. 석면 분석 결과 ····· 12
3. 1. 고형시료 석면 분석 결과 ····· 12

Ⅳ. 석면지도 및 위해성 평가 ····· 23
4. 1. 석면 지도 ····· 23
4. 2. 석면건축자재 위해성 평가 ····· 27

Ⅴ. 종합의견 ····· 34

Ⅰ. 개 요

1. 1. 석면조사 목적

본 석면조사의 목적은 **석면안전관리법 제 21조**에 의거 "**의회**"의 건축물에 대해 건축자재와 설비의 석면 함유여부, 함유된 석면의 종류 및 함유량, 석면이 함유된 물질이나 자재의 종류, 위치 및 면적 또는 양을 확인하고, 석면 함유 건축물의 유지관리 및 석면의 해체 · 제거 시 적절히 활용될 수 있도록 하는데 있다.

1. 2. 석면조사의 법적 근거

◉ 석면안전관리법 제 21조 1항 :

- 대통령령으로 정하는 건축물의 소유자는「건축법」제22조제2항에 따른 사용승인서를 받은 날부터 **1년 이내에 석면조사기관으로 하여금 석면조사를 하도록 한 후 그 결과를 기록·보존**하여야 한다.

- 단, 부칙 제 5조 2항에 근거 이 법 시행 당시 사용 중인 건축물로서 건축물석면조사를 받아야 하는 건축물은 제 21조 제 1항에도 불구하고 **이 법 시행일부터 3년 이내의 범위에서 환경부령으로 정하는 바**에 따라 건축물석면조사를 받아야 한다.

- 법 부칙 제5조제2항에서 "**환경부령으로 정하는 바**"란 다음과 같다.

1. 법 시행일로부터 **2년 이내에 건축물석면조사를 받아야 하는 건축물** : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물

가. **영 제 28조 제 1호 건축물(공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물)**

나. 1999년 12월 31일 이전에「건축법」제11조에 따른 건축허가를 받았거나 제14조에 따른 건축신고를 한 건축물

2. 법 시행일로부터 **3년 이내에 건축물석면조사를 받아야 하는 건축물** : **제1호 이외의 건축물**

◉ 석면안전관리법 시행령 제 29조 :

- **건축물석면조사 대상**이란, 법 제21조제1항의 "**대통령령으로 정하는 건축물**"이란 2008년 12월 31일 이전에 「건축법」제11조에 따른 건축허가를 받았거나 제14조에 따른 건축신고를 한 건축물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

1. 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 5백제곱미터 이상인 건축물
2. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 유치원 및 각 급 학교
3. 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」제3조에 따른 다중이용시설
4. 제1호부터 제3호까지 시설에 속하지 않는 건축물로서 「건축법」제2조제2항에 따른 다음 각 목의 시설 중 연면적이 5백제곱미터 이상인 건축물

◉ 석면안전관리법 시행규칙 제 23조 :

- 건축물소유자는 법 제21조제1항에 따른 **건축물석면조사 결과**를 「건축법」 제36조에 의한 철거·멸실 시까지 **기록·보존**하여야 한다.

1. 3. 석면조사 대상 및 범위

본 건축물 석면조사는 "영주시"의 의뢰에 의하여 2013년 07월 09일~2013년 10월 30일에 수행되었으며, "**의회**"를 대상으로 하였다. 석면조사 대상 건축물의 건물 관리자와 면담을 통하여 건축물의 현 상태 등을 확인한 후에 건축물 내·외에 사용된 천장재 및 바닥재, 벽재, 기타자재 등의 모든 건축자재를 대상으로 육안조사 및 설계도면을 통해 건물이력, 공간의 기능, 설계도서, 사용자재의 외관과 사용위치 등을 조사하였다.

<표 1-1> 석면 조사 대상 건축물 현황

조사 건물명	의회
소 재 지	경북 영주시 영주동 19-1
조사 범위	의회 전체
주요 구조	철근콘크리트조
조사면적(석면면적)	1182.8 ㎡ (884.27 ㎡)
해당 건축물 전경	 의회  로비  복도  의원사무실  의장실  휴게실  부속실  민주평화통일자문회  의회사무실


<표 1-2> 석면 조사 대상 건축물 현황

조사 건물명	회의실
소 재 지	경북 영주시 영주동 19-1
조사 범위	회의실 전체
주요 구조	철근콘크리트조
조사면적(석면면적)	1034.06 ㎡ (317.41 ㎡)
해당 건축물 전경	 회의실  운영위원회  위원회사무실  소회의실  보일러실  위원회  로비  본회의장  집행부대기실

Ⅱ. 석면 조사 및 분석 방법

2. 1. 석면조사 방법

석면조사는 노동부장관이 정하는 교육을 이수한 석면조사자가 수행하였고, 예비 조사를 통해 건축물 기초정보를 입수하여, 건축연도와 건축자재의 종류, 적용위치 등의 기준으로 동일물질구역으로 나누었으며, 동일물질구역 내에서 석면함유가 의심되는 물질(PACMs : Potential Asbestos Containing Materials)을 선정한 후 이에 대한 고형시료의 채취·분석을 실시하여 석면함유 여부를 확인 하였다.



[그림 2.1-1] 건축물 석면 조사 흐름도

2. 2. 동일물질 구역 요약

<표 2.2-1> 의회 동일물질구역 요약표

건물명	자재구분	동일물질구역 분류코드	세부건축자재명	위치(장소)	석면함유 의심여부	형태	관련 사진
의회	천장재	1-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬 텍스 大	로비전체, 2층 창고	○	M	
		1-YC-HA#1-2	Y·M·~무늬 텍스(구)	전체 (기재장소 제외)	○	M	
		1-YC-HA#1-3	Y·M·~무늬 텍스(신)	전문위원실	○	M	
		1-YC-HA#1-4	석고보드	의장실, 부의장실, 부속실,	○	M	
		1-YC-HA#1-5	콘크리트	계단실	X	M	
		1-YC-HA#1-6	나무합판	1층 부속실	X	M	
		1-YC-HA#1-7	목재	화장실 전체	X	M	
	벽재	1-YC-HA#2-1	석고보드	전체 (기재장소 제외)	○	M	
		1-YC-HA#2-2	콘크리트	계단실, 창고 전체, 로비,	X	M	
		1-YC-HA#2-3	자기타일	화장실 전체	X	M	

※ 석면함유 의심여부 표기 설명 - ○ : 석면 함유 가능성 있음, X : 석면 함유 가능성 없음
※ 건축자재의 형태 (S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M :기타

<표 2.2-1> 계속

건물명	자재 구분	동일물질구역 분류코드	세부건축 자재명	위치(장소)	석면함유 의심여부	형태	관련 사진
의회	바닥재	1-YC-HA#3-1	데코타일	전체 (기재장소 제외)	X	M	
		1-YC-HA#3-2	PVC비닐	창고 전체	X	M	
		1-YC-HA#3-3	인조석 타일	계단실 전체	X	M	
		1-YC-HA#3-4	자기타일	화장실 전체	X	M	

※ 석면함유 의심여부 표기 설명 - ○ : 석면 함유 가능성 있음, X : 석면 함유 가능성 없음
※ 건축자재의 형태 (S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M :기타

<표 2.2-2> 회의장 동일물질구역 요약표

건물명	자재구분	동일물질구역 분류코드	세부건축자재명	위치(장소)	석면함유의심여부	형태	관련 사진
회의장	천장재	2-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬텍스(구)	3층 로비, 희의장	○	M	
		2-YC-HA#1-2	벌레무늬텍스	집행부대기실	○	M	
		2-YC-HA#1-3	Y·M·~무늬텍스(신)	1~2층 화장실 및 전실	○	M	
		2-YC-HA#1-4	콘크리트	계단실, 지하전체	X	M	
		2-YC-HA#1-5	SMC	전체 (기재장소 제외)	X	M	
	벽재	2-YC-HA#2-1	석고보드	운영위원회, 위원회, 1층 회의실 전체	○	M	
		2-YC-HA#2-2	콘크리트	전체 (기재장소 제외)	X	M	
		2-YC-HA#2-3	자기타일	화장실 및 주방 전체	X	M	

※ 석면함유 의심여부 표기 설명 - ○ : 석면 함유 가능성 있음, X : 석면 함유 가능성 없음
※ 건축자재의 형태 (S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M :기타

<표 2.2-2> 회의장 동일물질구역 요약표

건물명	자재구분	동일물질구역 분류코드	세부건축 자재명	위치(장소)	석면함유 의심여부	형태	관련 사진
회의장	바닥재	2-YC-HA#3-1	카펫	전체 (기재장소 제외)	X	M	
		2-YC-HA#3-2	PVC비닐	로비, 계단실, 집행부대기실	X	M	
		2-YC-HA#3-3	콘크리트	지하	X	M	
		2-YC-HA#3-4	데코타일	소희의실	X	M	
		2-YC-HA#3-5	자기타일	화장실 전체	X	M	
	배관	2-YC-HA#4	보온재	지하	○	TSI	

※ 석면함유 의심여부 표기 설명 - ○ : 석면 함유 가능성 있음, X : 석면 함유 가능성 없음
※ 건축자재의 형태 (S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M :기타

2. 3. 석면 의심물질 조사 및 시료채취 수 결정

건축물에 대한 석면 조사방법은 고용노동부 고시 제2012-9호를 준용하였으며, 설계도서, 자재이력, 물질의 외관 및 질감 등을 통해 석면함유 여부가 명백하지 않은 균질부분에 대해서는 석면함유 여부 판정을 위해 고형시료를 채취하였으며, 샌드위치 판넬과 같은 석면이 명확히 함유되지 않은 자재에 대해서는 시료채취에서 제외하였다.

시료 채취 수는 석면조사 정도관리규정에 따라 석면 함유 의심 물질의 동질물질 그룹별 면적과 석면함유 가능성 정도를 참고하여 결정하였다. 동일물질그룹별 시료 수는 <표 2.3-1>의 노동부 고시 제 2012-9호를 토대로 <표 2.3-2>와 같이 최소 시료채취 수를 결정하였다.

<표 2.3-1> 균질부분의 종류 및 **크기별** 최소 시료채취 수

종류	크기	최소 시료채취 수
분무재 또는 내화피복재	100㎡ 미만	3
	100㎡ 이상 ~ 500㎡ 미만	5
	500㎡ 이상	7
보온재	2m 미만 또는 1㎡ 미만	1
	2m 이상 또는 1㎡ 이상	3
그 밖의 물질	-	1

<표 2.3-2> 의회 동일물질구역 별 시료채취 수

건물명	자재 구분	동일물질구역 분류코드	세부건축 자재명	형태	석면면적 (㎡)	시료 채취수
의회	천장재	1-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬텍스 大	M	132.54	2
		1-YC-HA#1-2	Y·M·~무늬텍스(구)	M	751.73	17
		1-YC-HA#1-3	Y·M·~무늬텍스(신)	M	-	1
		1-YC-HA#1-4	석고보드	M	-	4
	벽재	1-YC-HA#2-1	석고보드	M	-	6
회의장	천장재	2-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬텍스(구)	M	269.57	9
		2-YC-HA#1-2	벌레무늬텍스	M	47.84	1
		2-YC-HA#1-3	Y·M·~무늬텍스(신)	M	-	6
	벽재	2-YC-HA#2-1	석고보드	M	-	8
	배관	2-YC-HA#4	보온재	TSI	-	6

※ 건축자재의 형태 (S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M : 기타

2. 4. 석면분석 방법

채취된 고형시료의 분석은 한국산업안전보건공단에서 실시하는 석면 분석 정도관리에 합격한 자에 의해 실시되었으며, 고효율 HEPA필터가 부착된 후드(ADC-4E3, Esco, Singapore) 내에서 입체현미경 (SMZ445, Nikon, Japan)을 이용하여 전 처리한 후, 편광현미경 (50i POL, Nikon, Japan)으로 시료 중 석면의 함유 여부, 검출된 석면의 종류 및 함유율을 분석하였다. 채취된 석면 함유 의심물질의 분석결과 1% 이상의 석면이 함유된 물질은 석면함유물질(Asbestos Containing Materials; ACM)로 규정하고, 취급한다.



후드



입체 현미경



편광현미경

[사진 2.4-1] 분석 장비 현황

Ⅲ. 석면 분석 결과

3. 1. 고형시료 석면 분석 결과

<표 3.1> 의회 고형시료 석면 분석 결과

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-1	Y·M·~무늬 텍스처	1-YC-HA#1-1	1층 로비 천장	백석면	4	기타섬유	26	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-2	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	1층 의원사무실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-3	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	1층 산업경제위원회 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-4	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	1층 행정복지위원회 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-5	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	1층 전문위원실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-6	Y·M·~무늬 텍스(신)	1-YC-HA#1-3	1층 전문위원실 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-7	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	1층 창고2 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-8	석고보드	1-YC-HA#2-1	1층 전문위원실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-9	석고보드	1-YC-HA#2-1	1층 의원사무실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-10	석고보드	1-YC-HA#2-1	1층 로비 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-11	석고보드	1-YC-HA#1-4	2층 의장실 천장	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-12	석고보드	1-YC-HA#1-4	2층 부의장실 천장	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-13	석고보드	1-YC-HA#1-4	2층 부속실 천장	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-14	Y·M·~무늬 텍스처	1-YC-HA#1-1	2층 로비 천장	백석면	4	기타섬유	26	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-15	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	2층 의회 사무실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-16	석고보드	1-YC-HA#1-4	2층 사무국장실 천장	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-17	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	2층 창고 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	


<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-18	석고보드	1-YC-HA#2-1	2층 의장실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-19	석고보드	1-YC-HA#2-1	2층 의회사무실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-20	석고보드	1-YC-HA#2-1	2층 사무국장실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	1-YC-21	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 휴게실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-22	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 휴게실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-23	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 복도1 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-24	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 복도2 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-25	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 사무실 1 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-26	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 사무실 2 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-27	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 사무실 3 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-28	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 창고1 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	1-YC-29	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 창고2 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	1-YC-30	Y·M·~무늬 텍스(구)	1-YC-HA#1-2	3층 사무실 3 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-1	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	
13.10.02	2-YC-2	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	
13.10.02	2-YC-3	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	
13.10.02	2-YC-4	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	1층 화장실 남 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-5	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	1층 화장실 여 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	2-YC-6	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	1층 화장실 전실 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-7	석고보드	2-YC-HA#2-1	1층 운영위원회 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-8	석고보드	2-YC-HA#2-1	1층 사무실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-9	석고보드	2-YC-HA#2-1	1층 운영위원회 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-10	석고보드	2-YC-HA#2-1	1층 운영위사무실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-11	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	2층 화장실 남 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	2-YC-12	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	2층 화장실 여 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-13	Y·M·~무늬 텍스(신)	2-YC-HA#1-3	2층 화장실 전실 천장	불검출	-	기타섬유	30	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-14	석고보드	2-YC-HA#2-1	2층 소회의실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-15	석고보드	2-YC-HA#2-1	2층 로비 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-16	석고보드	2-YC-HA#2-1	2층 위원회 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	
13.10.02	2-YC-17	석고보드	2-YC-HA#2-1	2층 사무실 벽체	불검출	-	기타섬유	1	기타 비섬유	99	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	2-YC-18	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 로비 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-19	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 구.창고 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-20	벌레무늬 텍스	2-YC-HA#1-2	3층 집행부대기실 천장	백석면	4	기타섬유	26	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-21	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 화장실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-22	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 화장실 전실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-23	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 부속실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	

<표 3.1> 계속

시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	2-YC-24	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 계단실 전실 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-25	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 본회의장1 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-26	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 본회의장2 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-27	Y·M·~무늬 텍스(구)	2-YC-HA#1-1	3층 본회의장3 천장	백석면	3	기타섬유	27	기타 비섬유	70	
13.10.02	2-YC-28	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관2	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	
13.10.02	2-YC-29	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관2	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	


<표 3.1> 계속


시료 채취일	시료 번호	성상 구분	동질성 그룹코드	시료채취 위치	분석결과						시료채취사진
					석면		섬유		비섬유		
					종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	종류	함유량(%)	
13.10.02	2-YC-30	보온재	2-YC-HA#4	지하1층 배관2	불검출	-	기타섬유	2	기타 비섬유	98	


IV. 석면지도 및 위해성평가

4. 1. 석면지도

4. 1-1. 의회 1층









시료번호	시료채취 위치	동일물질구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-YC-1	로비 천장	로비, 계단실 옆 복도	69.0	백석면	4%	<표4.2-13> 참조	낮음	· 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 · 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 · 석면함유건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 석면 함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인체 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
1-YC-2,3,4,5,7	의원사무실, 산업경제 행정복지위원회, 전문위원실, 창고2 천장	행정복지위원회, 산업경제위원회, 의원사무실, 전문위원실, 창고2	261.55	백석면	3%			

건축물명 : 의회
건축물소재지 :
경북 영주시 영주동 19-1
DraFing No : 1-YC-1
석면조사 • 분석기관 :
(주)리더환경
조사 일자 :
2013. 7. 9~2013. 10. 30
층 구분 : 1층

4. 1-2. 의회 2층



건축자재그림범례



건축자재 인식표





석면함유시료 | 석면 비함유 시료


시료번호	시료채취 위치	동일물질구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-YC-14	로비 천장	로비, 창고	63.55	백석면	4%	<표4.2-14> 참조	낮음	· 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 · 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 · 석면함유건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 석면 함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인체 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
1-YC-15,17	의회사무실, 창고 천장	의회사무실	88.0	백석면	3%			

건축물명 : 의회
건축물소재지 :
경북 영주시 영주동 19-1
DraFing No : 1-YC-2
석면조사 • 분석기관 :
(주)리더환경
조사 일자 :
2013. 7. 9~2013. 10. 30
층 구분 : 2층

4. 1-3. 의회 3층









시료번호	시료채취 위치	동일물질구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-YC-21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	휴게실, 복도, 사무실, 창고 천장	휴게실, 복도, 사무실, 창고	402.18	백석면	3%	<표4.2-15> 참조	낮음	· 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 · 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 · 석면함유건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 석면 함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인체 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용

건축물명 : 의회
건축물소재지 :
경북 영주시 영주동 19-1
DraFing No : 1-YC-3
석면조사 • 분석기관 :
(주)리더환경
조사 일자 :
2013. 7. 9~2013. 10. 30
층 구분 : 3층


4. 1-4. 회의장 3층



건축자재그림범례



건축자재 인식표



석면함유시료 석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	동일물질구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
2-YC-18,19,21,22,23,24,25,26,27	로비, (구)창고, 화장실 화장실 전실 부속실 계단실 전실, 본회의장 천장	화장실, 부속실, 로비, (구)창고, 계단실 전실, 본회의장	269.57	백석면	3%	<표4.2-16> 참조	낮음	· 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 · 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 · 석면함유건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 석면 함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인체 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
2-YC-20	집행부 대기실 천장	집행부대기실	47.84	백석면	4%			

건축물명 : 의회 회의장
건축물소재지 :
경북 영주시 영주동 19-1
DraFing No : 2-YC-1
석면조사 • 분석기관 :
(주)리더환경
조사 일자 :
2013. 7. 9~2013. 10. 30
층 구분 : 3층

4.2 석면건축자재 위해성평가

4.2-1. 평가 기준

1) 물리적 평가

가. 비산성
- 석면함유 건축자재가 건조 상태에서 손 힘(압력)에 의해 부서지거나 분쇄되기 쉬운 정도에 따라 판단하며, 판단기준에 따라 4단계의 점수 부여

<표4.2-1>비산성 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	손 힘에 의해 전혀 부스러지지 않는다. (예 : 바닥타일, 접착제, 아스팔트 함유 지붕재)	0
낮음	손 힘에 의해 어렵게 부스러진다(예 : 천장재, 지붕재)	1
중간	손 힘에 의해 쉽게 떨어지거나 부스러진다(예 : 보온재, 단열재)	2
높음	손 힘에 의해 쉽게 가루가 된다(예 : 분무재, 부식된 지붕재)	3

나. 손상상태
- 석면함유 건축자재의 손상여부에 따른 판단기준에 따라 4단계의 점수를 부여

<표4.2-2>손상상태 평가 기준

항목	판단기준	점수
손상 없음	시각적으로 전혀 손상이 없는 상태	0
작은 손상	표면에 미미한 손상이 있거나 모서리에 약간의 균열이 있는 경우	1
부분 손상	손상부위의 면적이 전체적으로 10% 미만으로 고르게 분포하거나, 부분적인 손상부위가 25% 미만으로 분포하는 경우	2
심한 손상	손상 부위가 전체 면적의 10% 이상 고르게 분포하거나, 부분적인 손상부위가 25% 이상 분포하는 경우	3

다) 석면함유량
- 건축자재의 석면함유량(%)에 따라 3단계로 구분하여 점수를 부여

<표4.2-3>석면함유량 평가 기준

항목	판단기준	점수
20% 미만	건축자재의 석면 함유량이 20% 미만인 경우	1
20% ~ 39%	건축자재의 석면 함유량이 20% ~ 40% 미만인 경우	2
40% 이상	건축자재의 석면 함유량이 40% 이상인 경우	3

2) 진동, 기류, 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

가. 진동에 의한 손상 가능성
- 실내 공조 설비 또는 기계설비의 가동으로 인한 석면함유 건축자재의 진동 영향을 평가

<표4.2-4>진동에 의한 손상 기준

항목	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	큰 모터나 엔진이 있지만 거슬리는 소음이나 진동이 없는 경우 또는 간헐적으로 큰 소음이 발생하는 경우 (예 : 공조덕트 등에 진동이 있지만 해당 구역에 팬이 없는 경우 또는 음악실)	1
높음	큰 모터나 엔진이 있으며 방해적인 소음 또는 쉽게 진동을 느낄 수 있는 경우(예 : 공조실, 기계실 등)	2

나. 기류에 의한 손상 가능성
- 공기정화장치의 가동이나 외부기류 등에 따른 공기 흐름으로 인한 석면함유 건축자재의 영향을 평가

<표4.2-5>기류에 의한 손상 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	약한 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우 (환기구 등)	1
높음	빠른 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우 (엘리베이터 통로, 환기 및 급기 팬이 설치된 지역)	2

다. 누수에 의한 손상 가능성
- 파이프 또는 배관의 누수로 인한 건축자재의 손상 가능성에 대한 영향을 평가

<표4.2-6>누수에 의한 손상 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	누수에 의한 손상은 없지만 파이프 또는 배관이 해당 건축자재 상부에 설치된 경우	1
높음	누수에 의한 석면 함유 건축자재의 손상이 명확한 경우	2

3) 건축물 유지·보수 활동에 따른 손상가능성 평가

가. 건축물 유지・보수 형태
- 유지・보수 시 석면함유 건축자재를 접촉하여 석면입자를 교란시킬 수 있는 가능성 여부를 판단하여 평가

<표4.2-7>건축물 유지・보수 형태 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	유지・보수 시 석면건축자재를 접촉하지 않는 경우	0
낮은 교란	직접적으로 석면건축자재를 접촉하지 않지만 교란을 시킬 가능성이 있는 경우 (예 : 석면 천장재에 설치된 전구를 교체하는 행위)	1
보통 교란	유지・보수를 위해 직접적으로 교란하는 경우 (예 : 천장 위에 설치된 밸브 등을 점검하기 위해 석면 천장재 한두장 정도를 들추는 행위)	2
높은 교란	유지・보수를 위해 석면건축자재를 반드시 제거해야하는 경우 (예 : 밸브 또는 전선 설치를 위해 석면 천장재 한두장 정도를 제거하는 행위)	3

나. 건축물 유지・보수 빈도
- 건축물의 유지・보수 빈도를 고려하여 평가

<표4.2-8>건축물 유지・보수 빈도 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	거의 없음	0
낮음	1년에 1번 미만	1
중간	한달에 한번 미만	2
높음	한달에 한번 이상	3

4) 인체 노출 가능성 평가

가. 상주 인원 또는 거주자 수의 평가
- 평상시 업무활동, 상주인원, 거주자 수를 고려하여 평가

<표4.2-9>상주 인원 또는 거주자 수 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	거의 없음	0
보통	10인 미만	1
높음	10인 이상	2

나. 구역의 사용빈도
- 평상시의 사용빈도를 고려하여 평가

<표4.2-10>구역의 사용빈도 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	부 정기적	0
보통	매주 사용	1
높음	매일 사용	2

다. 구역의 일 평균 사용시간
- 평상시의 사용시간을 고려하여 평가

<표4.2-11>구역의 일 평균 사용시간 평가 기준

항목	판단기준	점수
없음	1시간 이내	0
보통	1시간 이상 ~ 4시간 이내	1
높음	4시간 이상	2

5) 석면함유 건축물의 위해성 등급 구분 및 조치 방법

- 석면함유 건축물의 위해성등급은 3단계의 낮음, 중간, 높음으로 구성
- 석면함유 건축자재의 손상여부에 따라 구분

<표4.2-12>위해성 등급 점수 및 조치방법

위해성 등급	평가점수	조치방법
높음	20이상	**석면함유 건축자재의 손상이 매우 심한 상태** ・ 해당 건축자재를 제거, 다만, 제거하지 않고도 인체영향을 완벽히 차단할 수 있다면 해당 구역 폐쇄 또는 해당 건축물자재 밀봉 ・ 보온재의 경우, 보온재를 완벽하게 보수할 수 있다면 보수 ・ 제거가 아닌 폐쇄, 밀봉 또는 보수를 한 경우에는 해당 건축자재를 지속적으로 유지 관리 ・ 석면함유 건축자재의 하체, 제거 시 석면의 비산방지 및 격리 조치
중간	12~19	**석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 높은 상태** ・ 손상에 대한 보수 ・ 손상위험에 대한 원인제거 ・ 필요시 해당 지역에 대한 출입을 금지하거나 폐쇄 ・ 석면함유 건축자재의 해체 제거시 석면의 비산방지 조치수립 ・ 보수하여도 잠재적인 석면노출 위험이 우려될 경우 제거 조치
낮음	11이하	**석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태** ・ 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 ・ 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 ・ 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 ・ 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 ・ 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산 되지 않도록 작업수행

4.2-2. 위해성 평가 점수 결과

1) 의회

<표4.2-13> 의회 1층 석면 위해성평가 점수 결과

위해성 평가 항목	물리적 평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물 유지 보수 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 총점
세부 항목	비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지 보수 형태	유지 보수 빈도	상주 인원 또는 거주 자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간	
행정복지위원회	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	**9**
산업경제위원회	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	**9**
의원사무실	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
로비	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
의원사무실 전실	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	**8**
계단실 옆 복도	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
전문위원실1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	**9**
전문위원실2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	**9**
창고2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**6**

<표4.2-14> 의회 2층 석면 위해성평가 점수 결과

위해성 평가 항목	물리적 평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물 유지 보수 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 총점
세부 항목	비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지 보수 형태	유지 보수 빈도	상주 인원 또는 거주 자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간	
로비	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
창고2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**6**
의회사무실	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**

<표4.2-15> 의회 3층 석면 위해성평가 점수 결과

위해성 평가 항목	물리적 평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물 유지 보수 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 총점
세부 항목	비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지 보수 형태	유지 보수 빈도	상주 인원 또는 거주 자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간	
창고1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**6**
사무실1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
민주평화통일 자문회의	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
창고2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**6**
복도1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
복도2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
휴게실1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	**9**
휴게실2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	**9**
사무실2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
사무실3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
창고3	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**6**

2) 회의장

<표4.2-16> 회의장 3층 석면 위해성평가 점수 결과

위해성 평가 항목	물리적 평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물 유지 보수 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 총점
세부 항목	비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지 보수 형태	유지 보수 빈도	상주 인원 또는 거주 자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간	
집행부대기실	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	1	**10**
화장실	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	**8**
화장실 전실	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	**8**
부속실	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	**7**
로비1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
로비2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
계단실 입구	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0	**9**
본회의장	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	**8**

Ⅴ. 종합의견

금번 조사는 "**의회**"를 석면안전관리법 제21조 1항에 근거 석면 조사를 실시하였으며, 각 층별로 건축 자재별 동질성 그룹으로 분류하여 석면의심자재를 선정 후 시료를 채취하였으며, 결과는 다음과 같다. **(<표 5.1>, <표 5.2>, <표 5.3>, <표 5.4>참조)**

<표 5.1> 의회 층별 석면 면적

구분	석면 면적(㎡)
	천장재
의회 1층	**330.545**
의회 2층	**151.545**
의회 3층	**402.18**
합 계	**884.27**

<표 5.2> 회의장 층별 석면 면적

구분	석면 면적(㎡)
	천장재
회의장 3층	**317.41**
합 계	**317.41**

○ **의회** : 5개의 석면의심자재를 선정하여, 30개의 시료를 채취하였으며, 분석 결과 19개의 시료채취지점인 Y·M·~무늬텍스(大), Y·M·~무늬텍스(구)에서 백석면이 검출.

○ **회의장** : 5개의 석면의심자재를 선정하여, 30개의 시료를 채취하였으며, 분석 결과 10개의 시료채취지점인 Y·M·~무늬텍스(구), 벌레무늬텍스에서 백석면이 검출.

◎ 의회 전체 석면 면적 합계 : 1201.68 ㎡

<표 5.3> 의회 구역별 석면 검출 면적 및 위해성평가점수

층구분	자재구분	동일물질구역분류코드	세부건축자재명	위치(장소)	면적(㎡)	위해성평가점수	분석결과	
							종류	함유량
1층	천장재	1-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬 텍스(大)	로비	44.00	9	백석면	4%
				의원사무실 전실	14.00	8		
				계단실 옆 복도	11.00	9		
		1-YC-HA#1-2	Y·M·~무늬 텍스(구)	행정복지위원회	44.00	9		3%
				산업경제위원회	44.00	9		
				의원사무실	88.00	11		
				전문위원실1	44.00	9		
				전문위원실2	22.00	9		
				창고2	19.55	6		
2층		1-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬 텍스(大)	로비	44.00	9		4%
				창고2	19.55	6		
		1-YC-HA#1-2	Y·M·~무늬 텍스(구)	의회사무실	88.00	11		
3층		1-YC-HA#1-2	Y·M·~무늬 텍스(구)	창고1	14.00	6		3%
				사무실1	64.00	11		
				민주평화통일 자문회의	64.00	11		
				창고2	12.00	6		
				복도1	48.00	9		
				복도2	32.00	9		
				휴게실1	16.80	9		
				휴게실2	44.00	9		
				사무실2	44.00	11		
				사무실3	43.84	11		
				창고3	19.55	6		

<표 5.4> 회의장 구역별 석면 검출 면적 및 위해성평가점수

층구분	자재구분	동일물질구역 분류코드	세부건축자재명	위치(장소)	면적 (㎡)	위해성 평가점수	분석결과	
							종류	함유량
3층	천장재	2-YC-HA#1-2	벌레무늬 텍스	집행부대기실	47.84	10	백석면	4%
		2-YC-HA#1-1	Y·M·~무늬 텍스(구)	화장실	12.90	8		3%
				화장실 전실	3.90	8		
				부속실	9.00	7		
				로비1	49.88	9		
				로비2	33.54	9		
				계단실 입구	5.25	9		
				본회의장	155.10	8		

본 건축물 석면조사의 제한성

본 조사를 진행하면서 건축자재의 파손염려로 인해 비노출 된 부분에 대하여 조사를 수행할 수 없었으며, 추후 철거 작업 시 본 조사에서 조사하지 못한 석면의 의심물질이 발견 될 경우 공사를 중단한 후 재조사를 실시하여 철거작업을 진행하는 것이 바람직함.

[첨부1] 시험의뢰 시험성적서(QC)

㈜ 이노엔비 엑스퍼트커뮤니티 시험성적서

접 수 번 호 : INEN13-1015-001	시 험 항 목 : 석면 고형시료(QC)
의 뢰 자 : ㈜리더환경	건 물 명 : 의회
대 상 주 소 : 영주시 영주동 19-1	시 료 채 취 자 : 김정혁
접 수 일 자 : 2013. 10. 15.	시 험 기 간 : 2013년 10월 16일~30일
용 역 명 : 영주시 소유 건축물 석면조사 및 지도작성	분 석 자 : 김강윤

Analysis Result

시료번호	시료명	채취위치	Analysis Result						시험방법
			Asbestos		Non-Asbestos Fibrous Material		Non-Fibrous Material		
			Type	%	Type	%	Type	%	
1-YC-1	Y•M•~무늬 텍스 大	1층 로비 천장	백석면	4	기타 섬유	26	기타 물질	70	NIOSH Method 9002
1-YC-2	Y•M•~무늬 텍스(구)	1층 의원사무실 천장	백석면	3	인조 섬유	27	기타 물질	70	NIOSH Method 9002
2-YC-20	벌레무늬텍스	3층 집행부대기실 천장	백석면	4	인조 섬유	26	기타 물질	70	NIOSH Method 9002

위와같이 시험결과를 사실대로 기록합니다.


2013년 10월 30일

㈜ 이노엔비 엑스퍼트커뮤니티
경기도 부천시 원미구 역곡2동
가톨릭대학교 BI센터 305~306호
대표 이사 김강윤 (인)

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다.
2. 이 성적서는 ㈜ 이노엔비 엑스퍼트커뮤니티의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용 될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 부본 발급 기한은 원본 발급일로부터 6개월 이내이며, 사본은 무효입니다.

[첨부 2] 사업자 등록증 및 석면조사기관 지정서

사업자등록증



사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 515-81-38031

법인명(단체명) : (주) 리더환경

대 표 자 : 안호기

개 업 년 월 일 : 2009년 12월 15일 법인등록번호 : 174811-0053085

사업장 소재지 : 경상북도 경산시 하양읍 하양로 13-13
102(대구가톨릭대학교창업보육센터)

본 점 소 재 지 : 경상북도 경산시 하양읍 하양로 13-13
102(대구가톨릭대학교창업보육센터)

사 업 의 종 류 : 업태 서비스 (사업관련) 종목 석면조사분석업,작업환경측정업
제조업 기초화학물질제조
도,소매 이화학기기
서비스 (사업관련) 실내공기질측정업,환경영향평가업

교 부 사 유 : 정정


사업자단위과세 적용사업자 여부: 여( ) 부(∨)

2012 년 01 월 12 일

경산 세무서장 (인)

국세청

석면조사기관지정서



제2012-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	(주) 리더환경	
소 재 지	(712-910) 경상북도 경산시 하양읍 금락리 330-0 창업보육센터 102호	
대표자성명	안호기	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항
1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2012. 1. 25

대구지방고용노동청장