







건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재

보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재

배관재 | 지붕재 | 칸막이

기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)


석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

* 건축물명 : 영주2동사무소
* 건축물 소재지 : 경상북도 영주시 가흥동 3-2번지
* 도면번호 : 01
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2013. 2. 19
* 층 구분 : 지상 1층

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y2-022~024, 026	천장	흡음텍스	전체구역(화장실 제외)	-	-	-	-	-	-
Y2-025	천장	그밖의 물질	화장실	-	-	-	-	-	



시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	
Y2-027,028, 031	천장	흡음텍스	전체구역	-	-	-	-	-	-
Y2-029	벽	석고보드	전체구역(계단 제외)	-	-	-	-	-	
Y2-030	바닥	바닥타일	전체구역(계단 제외)	-	-	-	-	-	

건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재
보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재
배관재 | 지붕재 | 칸막이
기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

* 건축물명 : 영주2동사무소
* 건축물 소재지 : 경상북도 영주시 가흥동 3-2번지
* 도면번호 : 02
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2013. 2. 19
* 층 구분 : 지상 2층